






























WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ

1:100

PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA
				
14 SZT.	2 SZT.	7 SZT.	1 SZT.	1 SZT.

PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
								
8 SZT.	9 SZT.	4 SZT.	40 SZT.	4 SZT.	3 SZT.	4 SZT.	5 SZT.	3 SZT.
PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER	PARTER
								
2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.	3 SZT.	5 SZT.	3 SZT.	14 SZT.	1 SZT.	1 SZT.

PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO	PIĘTRO
					
30 SZT.	8 SZT.	3 SZT.	4 SZT.	1 SZT.	2 SZT.

JA²		PRACOWNIA PROJEKTOWA JA ² Jan Augustynowicz, Stanów 18 68-113 Brzeźnica	
OBIEKT:		REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ul. Daszyńskiego 1, Tuplice	
INWESTOR:		URZĄD GMINY TUPLICE	
BRANŻA: ARCHITEKTURA		Skala:	Rys. nr:
WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		1:100	A7
AUTORZY:	IMIĘ I NAZWISKO	Nr uprawnień:	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Katarzyna Małyśiak	23/97/ZG	lutý 2016
Opracował:	mgr inż. arch. Jan Augustynowicz	lutý 2016	