

Tuplice, 28 grudnia 2018



Wójt Gminy Tuplice  
Katarzyna Kromp  
(zapytanie)

Bardzo zły stan chodnika po obu stronach przejazdu kolejowego w Tuplicach stwarza niebezpieczeństwo w ruchu przechodniów i samochodów. Na ów zły stan składa się:

- nierównych chodnik i krawężniki (od strony ul. Mickiewicza);
- ograniczone przejście w obrębie rogatek;
- wysoka skarpa, wąskie przejście (ok. pół metra), nierówna nawierzchnia przy szlabanie od strony Trzebiela.

Piesi skarżą się, że przejeżdżające auta stwarzają dla nich zagrożenie, niektórzy omalże nie wpadli pod samochód.

Kto jest właścicielem wspomnianego powyżej terenu i kto w związku z tym odpowiada za bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów?

Pani Wójt – korzystając ze swoich urzędowych uprawnień – proszę pilnie zobligować właściciela/właścicieli tego terenu do poszerzenia i wyrównania chodnika.

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Katarzyna Kromp".